

フラットデッキ状況調査 参考写真(その25)

(第4回調査の写真)コメント

駅前の公共建築物である。RC造4階建のビルの1階の出入り口付近の天井裏を撮影。

デッキの表面は良好な状態であるが、デッキを固定してあった釘等を切断してある為、その切断面からの錆が見受けられた。



撮影年:2008年

用途 事務所
所在地 山梨県甲府市
環境区分 都市部
設置時期 2004年
天井の有無 あり
フラットデッキ仕様
・板厚:0.8mm
・めっき厚:Z12



撮影年:2015年

(第6回調査の写真)コメント

前回(2011年)調査と比較して、ほとんど変化が見られなかった。
デッキを固定してあった釘からの錆も広がっていない。