

フラットデッキ状況調査 参考写真(その15)

(第1回調査の写真)コメント

海岸から約1kmほど離れたところに位置している。


フラットデッキ表面には、錆は見られなかった。

白錆が一部に見られたが、これは設置環境によるものではなくフラットデッキ梱包・保管時に発生したものである。



撮影年: 1995年

用途 立体駐車場
所在地 神奈川県横浜市
環境区分 都市部
設置時期 1992年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚: 1.0mm
・めっき厚: Z12



撮影年: 2019年

(第7回調査の写真)コメント

外気に触れる環境ではあるが、新たな錆に発生や進行は無く、前回(2015年)調査時から特に変化は見られず、良好な状態を保っていた。