

フラットデッキ状況調査 参考写真(その29)



用 途 駅上自由通路
所 在 地 東京都台東区
環 境 区 分 都市部
設 置 時 期 1999年 (8年)
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚：1.2mmほか
・めっき厚：AZ150

(第1回調査の写真)コメント

軌道上部に架かる自由通路。フラットデッキは直仕上げで、めっきはガルバリウムAZ150。鉄骨側に一部錆が発生していたが、フラットデッキ表面には錆は一切みられず、非常に良好な状態。現場切断部もタッチアップ処置にて錆、焼け痕等なし。



撮影年：2001年



撮影年：2008年

(第2回調査の写真)コメント

埃等汚れの付着が随所に見られたが、フラットデッキ表面および現場切断部に錆はみられず良好な状態であった。

鉄骨側の部分的な錆は、第1回調査時から大きな進行・変化はない。