

フラットデッキ状況調査 参考写真(その9)

(第1回調査の写真)コメント

地下駐車場に使用されている。
スーパーであるため、土日の利用率が
高い。
溶接箇所には多少の錆がみられる。



撮影年: 1995年

用途 スーパー駐車場
所在地 東京都江東区
環境区分 都市部
設置時期 1988年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚: 0.8mm
・めっき厚: Z27



撮影年: 2019年

(第7回調査の写真)コメント

フラットデッキ表面は排気ガスの汚れや白錆が見られるが、前回(2015年)調査時と比較して大きな変化はなかった。
水抜き孔周辺に赤錆が発生している箇所があるが、前回調査時より錆が進行している様子はなかった。