

フラットデッキ状況調査 参考写真(その29)



用途 駅上自由通路
所在地 東京都台東区
環境区分 都市部
設置時期 1999年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚: 1.2mmほか
・めっき厚: AZ150

(第3回調査の写真)コメント

軌道上部に架かる自由通路。フラットデッキは直仕上りで、めっきはガルバリウムAZ150。鉄骨側に一部錆が発生していたが、フラットデッキ表面には錆は一切みられず、非常に良好な状態。現場切断部もタッチアップ処置にて錆、焼け痕なし。



撮影年: 2019年

(第7回調査の写真)コメント

フラットデッキ表面及び現場切断部分に錆は見られず、良好な状態を保っていた。鉄骨側の部分的な錆は、前回(2015年)調査時から大きな変化はない。



撮影年: 2001年