

用途 駅舎
 所在地 神奈川県相模原市
 環境区分 田園地帯
 設置時期 1987年
 天井の有無 なし
 フラットデッキ仕様
 ・板厚:1.2mm
 ・めっき厚:Z12

フラットデッキ状況調査 参考写真(その6)



(第1回調査の写真)コメント

周辺は東京都及び神奈川県のベッドタウンとして近年人口増となりつつある。

使用場所は駅舎である。

フラットデッキに錆は認められない。表面は黒く変色しているが著しい美的損傷はないと思われる。



撮影年:1995年

(第7回調査の写真)コメント

表面はかなり煤けている。全体的には、写真1のように前回(2015)と同程度で進行していない。(リブに若干白錆がある程度)

しかし、写真2のように一部で、著しい錆が発生していた。上部は、駅施設の水周りのようなので、スラブのひび割れから水分がデッキ側へ伝ってきている可能性がある。

写真1



写真2



撮影年:2019年