

## フラットデッキ状況調査 参考写真(その17)



用途 駐車場  
所在地 東京都中央区  
環境区分 海岸部  
設置時期 1992年  
天井の有無 なし  
フラットデッキ仕様  
・板厚:不明  
・めっき厚:Z12

### (第1回調査の写真)コメント

物件は東京湾に面した隅田川河口部にある建家で四周は鋼板製の腰壁のみで、外気が流入する。フラットデッキ水抜き穴部の一部に白錆が見られるが、フラットデッキの耐食性は良好だった。



撮影年:1995年

### (第6回調査の写真)コメント

東京湾に近く海塩粒子を含んだ外気が容易に流入する環境ではあるが、一般部は前回(2011年)調査時と比べ大きな変化はなく、水抜き孔近傍の白錆も腐食が大きく進行した形跡はない。外壁開口部の上部に位置するフラットデッキの一部において、鉄骨梁と共に赤錆が発生しているが、前回調査時から大きな変化は見られず、錆の進行は非常に緩やかであると思われる。



撮影年:2015年

