

## フラットデッキ状況調査 参考写真(その20)

用途 事務所  
所在地 東京都中央区  
環境区分 都市部  
設置時期 1993年  
天井の有無 有  
フラットデッキ仕様  
・板厚:不明  
・めっき厚:Z12

### (第1回調査の写真)コメント

事務所として使われており全て天井がある。  
フラットデッキ表面には、変色もなくめっきが  
製造時と同じように輝いている。



撮影年:1995年



撮影年:2015年

### (第6回調査の写真)コメント

水抜き孔部やフラットデッキリブのスポット溶接部にも錆の発生は特に無く、  
前回(2011年)調査と比較して、大きな  
変化は見られず、良好な状態を保って  
いる。