

フラットデッキ状況調査 参考写真(その23)

用途 倉庫
所在地 静岡県沼津市
環境区分 工場地帯
設置時期 2005年
天井の有無 なし
フラットデッキ仕様
・板厚: 1.0mm
・めっき厚: Z12

(第4回調査の写真)コメント

海岸まで700mほどの天井あらわしの倉庫です。鉄骨からの錆の発生とノロ漏れは見られるが、デッキの表面は良好である。



撮影年: 2008年



撮影年: 2019年

(第7回調査の写真)コメント

前回(2015年)の調査と比較して、表面状況の大きな変化は見られず、良好な状態を保っている。ノロ漏れもそのまま残っているが、錆の発生は見られなかった。